



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
	08.12.2017г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Теплый склад УМПР

Материально ответственное лицо

Старший кладовщик Ивасенко Л.А.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Ворота внутри пустые: утеплитель высыпался в связи с длительной эксплуатацией.	
2.	Бетонная площадка на въезде в склад с выбоинами, трещинами, верхний бетонный слой высыпался.	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка бетонных покрытий с помощью отбойных молотков	МЗ	17,25	
2	Устройство площадки из бетона толщ. 200мм с армированием арматурой класса А-III и устройством деформационных швов	МЗ	22,95	
3	Устройство бетонных дорожек с армированием арматурной сеткой diam. 5мм	МЗ	6,0	
4.	Демонтаж металлических ворот с коробками	М2	12,82	
5	Устройство автоматических ворот	М2	12,82	Шир. 3,56, выс. 3,60

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ

(Должность)

Зав.складом

(Должность)

Вед.инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

В.А.Горовик

(Ф.И.О.)

Л.А.Ивасенко

(Ф.И.О.)

Т.В.Кейман

(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»

(подпись)

Асадулаев М.Г.