



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
|                 | 06.12.2017г      |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств  
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Печи подогрева

Материально ответственное лицо

Начальник ЦД Филиппов И.А.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС  
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты                                                                                                  | Примечания |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                     | 3          |
| 1     | Необходимо восстановить антикоррозионное покрытие печей подогрева с площадками обслуживания, одоризационной установки |            |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов                                                              | Единица измерения | Объем | Примечания |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                 | 4     | 5          |
| 1     | Обезжиривание поверхностей                                                                | М2                | 185   |            |
| 2     | Очистка поверхности щетками                                                               | М2                | 27,75 |            |
| 3.    | Окраска металлических поверхностей краской КО-42 за 3 раза                                | М2                | 185   |            |
| 4     | Окраска ранее окрашенных металлоконструкций площадок обслуживания эмалью ПФ-115 за 2 раза | М2                | 400   |            |
| 5     | Нанесение логотипа компании на металлическую окрашенную поверхность                       | шт                | 3     |            |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии\*:

Главный инженер ГПУ

(Должность)

Начальник ЦД ГПУ

(Должность)

Вед. инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

В.А.Горовик

(Ф.И.О.)

И.А.Филиппов

(Ф.И.О.)

Т.В.Кейман

(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК» Асадулаев М.Г.