

Возле приточных клапанов ПЕ1, ПЕ2, ПЕ3.1, ПЕ4, ПЕ5, ПЕ6 установить автоматические выключатели 4А в боксах КМПн 1/2 для возможности ручного отключения на местах. Питание вытяжных и приточных клапанов осуществить через контакты ПЦНЗ прибора Гранит-3 (см. раздел ПС) согласно инструкции по схеме внешних подключений прибора. Питание приборов Гранит-3 подключить параллельно от автомата QF6

План на отм. 0.000
М 1:200



Силовые шкафы повесить на стене на анкерных болтах на высоте 1800мм.
Кабеля прокладываются по кабель каналам на отм 2200 от уровня пола и по потолку. Кабеля маркировать согласно таблице соединений кабелей разделов ЭОМ, АК. При прокладке кабеля в лотках маркировочные бирки вешать на концах кабеля, на поворотах, а так же по всей длине через каждые 3,0—4,0м.
Опуски кабелей электроснабжения и управления к потребителям тока выполнять по монтажной полосе. Ввод кабелей в потребители выполнять в металлической либо пластиковой гофрированной трубе. Опуски кабелей к потребителям далеко отстоящим от лотков выполнять в металлических трубах. Трубы одним концом крепить в днище, либо в боковой стенке лотков, вторым концом при большой длине трубы крепить к поддерживающей стойке расположенной напольно в непосредственной близости к потребителю, либо к потолочному подвесу. Крепежи стоек труб изготавливать из уголка 25х25мм, трубы крепить к стойке при помощи хомутов. Криволинейные участки труб выполнять методом холодного гнутья. Перед проведением кабеля в трубы очистить поверхности торцов труб от заусенцев. Ввод кабелей в потребители выполнять в металлической либо пластиковой гофрированной трубе.
При расключении кабеля в монтажных коробках устройств, шкафах оставлять ремонтный запас кабеля обеспечивающий при необходимости повторное подключение.
Подключение силовых кабелей и проводов заземления производить строго в соответствии с их цветной маркировкой в соответствии с ГОСТ Р 50462—92

						ЭОМ.2			
						Вентиляция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл-Сыл Вилуйский улус			
Изм.	Код	уч.	ист?	доп.	Подп.	Дата			
Исполн.	Назаров						Стация	Лист	Листов
ГИП	Аммосова						Боксы ?1—3	Р	3 9