

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»



АКТ

Номер документа	Дата составления

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Бетонирование площадки первой и второй ступени
УКПГ-2

Материально ответственное лицо

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	5
1	Бетон на площадке разрушился в связи с длительной эксплуатацией	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Расчистка с площадки от песка и мха	м2	967,34	
2	Устройство с планировкой подстилающего слоя из щебня толщиной 50мм	м2	967,34	
3	Устройство ограждения по периметру площадки из металлической полосы высотой 150мм	м.п	159,2	
3	Устройство бетонного покрытия толщиной 150мм с армирование сеткой А1 diam.4 мм шаг 200мм	м2	967,34	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Главный инженер ГПУ

(Должность)

Начальник ЦД ГПУ

(Должность)

Вед.инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

В.А.Горовик

(Ф.И.О.)

И.А.Филиппов

(Ф.И.О.)

Т.В.Кейман

(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»

(подпись) Асадулаев М.Г.