



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Номер документа	Дата составления
	08.12.2017г.

Наименование объекта Люкс-1 (сауна)
Материально ответственное лицо Заведующая общежитием Ларина О.Н.
Инвентарный номер объекта _____
Дата ввода в эксплуатацию _____
Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Заменить линолеум	
2	Покрытие стен сауны обшить вагонкой из липы	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1. Замена линолеума				
1	Демонтаж деревянных плинтусов	п.м.	15,85	
2	Демонтаж покрытия из линолеума	м ²	10,4	
3	Устройство покрытия из линолеума	м ²	10,4	
4	Установка плинтусов	п.м.	18,44	
2. Покрытие стен сауны обшить вагонкой из липы				
5	Демонтаж деревянных полок	м ²	4,21	С последующим монтажом
6	Демонтаж плинтусов (половых, потолочных, наличников дверей)	п.м.	12,2	
7	Демонтаж обшивки из вагонки	м ²	27	
8	Монтаж обшивки из вагонки	м ²	27	Вагонка из липы
9	Установка плинтусов (половых, потолочных, наличников дверей)	п.м.	12,2	Материал из липы
10	Монтаж деревянных полок	м ²	4,21	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ

(Должность)

Заведующая общежитием

(Должность)

Инженер ОКС и Р

(Должность)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А.Горовик

(Ф.И.О.)

О.Н. Ларина

(Ф.И.О.)

В.В.Иванов

(Ф.И.О.)

Асадулаев М.Г.