


Дефектная ведомость

№	Наименование работ	Един.измерения	Объем работ
1	Разборка футеровки	м	66
2	Демонтаж трубы $\Phi 426 \times 16,0$	м	96
3			
4			
5			
6			
7			

						ГСН.СО			
						Капитальный ремонт газопровода $\Phi 426 \times 16 \text{ мм}$ на участке межпромыслового газового коллектора №1 Средне-Вилюйского ГКМ			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП	Аммосова				2013	Межпромысловый газовый коллектор ($P_y = 163,2 \text{ кгс/см}^2$)	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Аммосова						РП	1	1
Исполнил	Иванова					Дефектная ведомость		Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"	
Инв. №									